

10 c – Klubbhuset, utvendig vedlikehold

Det har kommet forslag fra husstyret ved Lars Silseth, iht. hva vi skal gjøre med utvendig vedlikehold av klubbhuset. Utskifting av defekte fiberplater og/eller endre fasadekledning. Mer enn 30 plater er til nå sprukket eller krakelert. Ett forslag kan være å demontere alle plater i første etasje og erstatte de med trepanel.

